


ALLEGATO 2

2 – Descrizione immobili:


descrizione di dettaglio della consistenza degli immobili,
delle caratteristiche interne ed esterne e dello stato conservativo
con documentazione fotografica
a seguito di sopralluogo in data 17.05.2023

LOTTO 1 [IMMOBILI 1 E 2]




PIANTALOTTO 1
(IMMOBILI 1 E 2)
PIANO TERRA


VISTA DA VIA VERCELLI - S.R. 230 DIREZIONE VERCELLI







VISTA DI INSIEME DA VIA VERCELLI - S.R. 230




VISTA DA VIA VERCELLI - S.R. 230 DIREZIONE BIELLA





PIANO TERRA





7



6



5



9



8



11




13




10




12




15



17




14



16





19

MACCHIE DI UMIDITÀ'
CONTROSOFFITTO E
MURATURA CAUSATE
DALLE INFILTRAZIONI
D'ACQUA DALLA
COPERTURA



18



20

**SOLLEVAMENTO PARQUET PER INFILTRAZIONI
D'ACQUA DALLA COPERTURA – DETTAGLIO SPINTA
PANNELLO PARQUET CONTRO INFISSI VETRATE**

A



VISTA DALL'ALTO



**PANNELLI PARQUET RIMOSSI NEL CORSO DEL SOPRALLUOGO AL FINE DI ELIMINARE LA SPINTA, CAUSATA DAL
SOLLEVAMENTO DEGLI STESSI PER LE INFILTRAZIONI D'ACQUA DALLA COPERTURA, SUL TELAI METALLICO DELLE
VETRATE ESTERNE AL FINE DI EVITARNE L'IMPLOSIONE E IL CONSEGUENTE DANNEGGIAMENTO**



22







24



21



23





30



32



29

31




34



36



33



35






38







40




37



39



PIANO PRMO





46



48



47



45



49



50





51




52






PIANO TERRA





56



56




57






58



61



60



59







63




65







62



64





PARTICOLARE COPERTURA DAL SOPRA IL TETTO OVE SONO VISIBILI LE LASTRE IN PLEXIGLASS/FIBROCERAMENTO AMIANTO IN PARTE SCOSTATE E/O DANNEGGiate IN CORRISPONDENZA DELLE QUALI AVVengono LE INFILTRAZIONI D'ACQUA ALL'INTERNO DEI CAPANNONI



PARTICOLARE COPERTURA DALL'INTERNO OVE SONO VISIBILI LE TRAVI E LE LASTRE ONDULATE IN PLEXIGLASS CHE PERMETTONO L'INGRESSO DELLE LUCE NATURALE; IN CORRISPONDENZA DELLE TRAVI SONO POSATE LASTRE IN FIBROCERAMENTO AMIANTO.



69



70



71





73



75



72



74

