

FOTO N. 1 - Portone di ingresso condominiale - Fabbricato in Bari (BA) alla Via Pitagora S/1, di cui l'immobile oggetto della presente procedura costituisce porzione;
prospetto Sud-Est - Veranda con affaccio sul prospetto Sud-Est del fabbricato condominiale in Bari (BA) alla Via Pitagora S/1.



FOTO N. 2 - Prospetti Sud-Est e Nord-Est - Veranda e balcone con affacci rispettivamente sui prospetti Sud-Est e Nord-Est (prospiciente Via Pitagora) del fabbricato condominiale in Bari (BA) alla Via Pitagora S/1.



FOTO N. 3 - Prospetto Nord- Est - Balcone con affaccio sul prospetto Nord-Est (prospiciente Via Pitagora) del fabbricato Condominiale in Bari (BA) alla Via Pitagora S/1.



FOTO N. 4 - Prospetti Nord- Est (prospiciente Via Pitagora) e Nord- Ovest - Balconi con affacci sui prospetti Nord- Est (prospiciente Via Pitagora) e Nord-Ovest del fabbricato Condominiale in Bari (BA) alla Via Pitagora S/1.




FOTO N. 5 - Ingresso - La porta di ingresso all'appartamento oggetto della presente procedura è posta a destra per chi salendo le scale arriva sul ballatoio di riposo.




FOTO N. 6 - Soggiorno – Ambiente direttamente areato ed illuminato dall'esterno mediante la presenza di una porta-finestra che consente l'affaccio diretto sul balcone prospiciente il fronte Nord-Ovest. Tale ambiente, controsoffittato, risulta dotato di impianto di climatizzazione a split.




FOTO N. 7 - Stanza letti singoli – Ambiente direttamente areato ed illuminato dall'esterno mediante la presenza di una porta-finestra che consente l'affaccio diretto sul balcone prospiciente il fronte Nord-Ovest. Tale ambiente, controsoffittato, risulta dotato di predisposizione di impianto di climatizzazione a split.




FOTO N. 8 - Stanza da letto matrimoniale – Ambiente direttamente areato ed illuminato dall'esterno mediante la presenza di una porta-finestra che consente l'affaccio diretto sul balcone prospiciente il fronte Nord-Ovest. Tale ambiente, controsoffittato, risulta dotato di predisposizione di impianto di climatizzazione a split.




FOTO N. 9 - Spazio distributivo interno a servizio di piccolo ripostiglio e bagno – ambiente direttamente areato ed illuminato dall'esterno mediante la presenza di una porta-finestra che consente l'affaccio diretto sul balcone prospiciente il fronte Nord-Est.




FOTO N. 10 - Bagno – Ambiente areato ed illuminato dall'esterno mediante la presenza di un piccolo finestrino con affaccio sul balcone verandato prospiciente il fronte Sud-Est.



FOTO NN. 11 – 12 - Cucina – Ambiente areato ed illuminato dall'esterno mediante la presenza di una porta-finestra che consente l'affaccio diretto sul balcone verandato prospiciente il fronte Sud-Est. Tale ambiente, parzialmente controsoffittato, risulta dotato di impianto di climatizzazione a split.



FOTO N. 13 - Piccolo bagno di servizio / lavanderia – Ripostiglio riscaldato dotato di gettatoio e piccolo water, ubicato all'interno di una porzione del balcone verandato (condonato).



FOTO N. 14 - Caldaia murale – Caldaia murale a gas che trova posto all'interno della rimanente porzione del balcone verandato. Essa viene utilizzata per il riscaldamento e per la produzione di acqua sanitaria




FOTO N. 15 - Cantinola di pertinenza – La cantina la si raggiunge percorrendo il corridoio di accesso posto a destra per chi scende le scale dall'androne condominiale.



FOTO N. 16 - Cantinola di pertinenza – La porta di accesso alla cantina, distinta con il numero 3, è quella che si trova in fondo a destra scendendo le scale e percorrendo il corridoio di destra.



FOTO N. 17 - Cantinola di pertinenza – Porta di accesso alla cantina distinta con il numero di interno 3



FOTO N. 18 - Cantinola di pertinenza – La cantinola di pertinenza all'abitazione principale, posta al piano interrato e adibita a ripostiglio è costituita da unico vano dotato di piccolo finestrino.