



FOTO N. 1 – Prospetto di facciata su via Lago Pescara.




FOTO N. 2 – Prospetto frontale – Portone d'ingresso del civico n.7.



FOTO N. 3 – Vano scala.



FOTO N. 4 – Pianerottolo del 2° piano – Porte d'ingresso.




FOTO N. 5 – Vista interna ingresso sub.5.




FOTO N. 6 – Cucina-Pranzo




FOTO N. 7 – Camera 1.




FOTO N. 8 – Camera 2.



FOTO N. 9 – Bagno.




FOTO N. 10 – Balcone con affaccio su area interna (parti del frontalino ammalorate).



FOTO N. 11 – Particolare degli infissi esterni in lega di alluminio.



FOTO N. 12 – Particolare dello stato di conservazione della mensola balcone su via Lago Pescara.




FOTO N. 13 – Vista del balcone su via Lago Pescara.




FOTO N. 14 – Veduta interna di parte dell'area interna recintata.




FOTO N. 15 – Particolare infiltrazioni di acque piovane al soffitto del vano scala.



FOTO N. 16 – Idem c.s.



FOTO N. 17 – Vista dei tetti di copertura.



FOTO N. 18 – Tetti di copertura. Le frecce in rosso indicano la zona dove risulta mancante la grondaia.





FOTO N. 1 – Prospetto di facciata su via Lago Pescara.




FOTO N. 2 – Prospetto frontale – Portone d'ingresso del civico n.7.



FOTO N. 3 – Vano scala.



FOTO N. 4 – Pianerottolo del 2° piano – Porte d'ingresso.




FOTO N. 5 – Vista interna ingresso.



FOTO N. 6 – Cucina-Pranzo




FOTO N. 7 – Cucina-Pranzo, particolare porta-finestra.



FOTO N. 8 – Camera 1.




FOTO N. 9 – Camera 2.



FOTO N. 10 – Vista del Bagno.



FOTO N. 11 – Particolare del balcone con affaccio su area interna (stato pavimentazione).



FOTO N. 12 – Particolare dello stato di conservazione del cornicione.



FOTO N. 13 – Particolare dello stato di conservazione della mensola balcone.



FOTO N. 14 – Vista di una parte dell'area interna recintata.




FOTO N. 15 – Particolare infiltrazioni piovane al soffitto del vano scala.



FOTO N. 16 – Idem c.s.



FOTO N. 17 – Vista dei tetti di copertura.



FOTO N. 18 – Tetti di copertura. Le frecce in rosso indicano la zona dove risulta mancante la grondaia.



