



1 – Immobile sito in Trinitapoli alla via Carlo Levi civici 2, 4, 6, angolo viale I Maggio, 67



2 – Immobile sito in Trinitapoli alla via Carlo Levi civici 2, 4, 6, angolo viale I Maggio, 67




3 – Porta di ingresso al magazzino dal viale I Maggio, 67



4 – Interno magazzino



5 – Interno magazzino



6 – Portone d'ingresso agli appartamenti siti in primo e secondo piano ed al lastrico solare



7 – Appartamento in primo piano: veduta, dall'ingresso, del corridoio



8 – Appartamento in primo piano: cucina



9, 10 – Appartamento in primo piano: salone





11 – Appartamento in primo piano: camera da letto matrimoniale



12 – Appartamento in primo piano: cameretta



13 – Appartamento in primo piano: bagno



14 – Appartamento in primo piano: veduta, dal bagno, del corridoio e dell'ingresso



15 – Vano scala che porta all'appartamento in secondo piano



16 – Appartamento in secondo piano: veduta, dall'ingresso, del corridoio



17 – Appartamento in secondo piano: camera da letto matrimoniale



18 – Appartamento in secondo piano: cameretta



19 – Appartamento in secondo piano: bagno



20 – Appartamento in secondo piano: creazione di vano chiuso abusivo, trattandosi di tettoia in legno aperta, come da progetto che si allega. Andrà smontata la parete finistrata.



21 – Appartamento in secondo piano: creazione di vano chiuso abusivo, trattandosi di tettoia in legno aperta, come da progetto che si allega. Andranno smontate le porte-finestre



22 – Accesso al lastrico solare da botola, sita nel vano alla sinistra dell'appartamento in 2° p.



23 – Appartamento in primo piano: abuso edilizio non sanabile che consiste nella realizzazione del w.c. in primo piano, sul balcone, uscendo a destra, dalla cucina, che andrà smontato