

dell'esistenza della dichiarazione di agibilità degli stessi, previa acquisizione o aggiornamento del certificato di destinazione urbanistica previsto dalla vigente normativa;

10) alla verifica, se abilitato, ovvero, in mancanza avvalendosi dell'ausilio di un tecnico certificatore, della sussistenza della certificazione energetica relativa al compendio staggito, provvedendo, qualora essa non vi sia, alla predisposizione della medesima certificazione, con asseverazione relativa ai cespiti per i quali è necessario.

In particolare per gli immobili urbani, l'esperto dovrà:

- a. accertare se risultino regolarmente accatastati e, in caso contrario, procedere al relativo accatastamento;
- b. accertare se siano stati costruiti prima del 1°9.1967 ovvero successivamente a tale data, indicando gli estremi della licenza o concessione edilizia (e delle eventuali varianti), ovvero della concessione in sanatoria eventualmente rilasciata dalla competente autorità amministrativa;
- c. verificare se siano stati realizzati nel rispetto delle norme edilizie in vigore all'epoca della loro costruzione. Ove sia riscontrata l'esistenza di opere abusive, descrivere le suddette opere, precisando se siano o meno suscettibili di sanatoria alla stregua della vigente legislazione: in caso di abusi sanabili, l'esperto dovrà determinare il valore di mercato di edifici analoghi, diminuito delle spese presumibilmente necessarie per la regolarizzazione; in caso di abusi non suscettibili di sanatoria, l'esperto dovrà invece determinare il valore di mercato del terreno sul quale sorge la costruzione abusiva, diminuito delle spese che l'aggiudicatario dovrà sostenere per la sua demolizione e per il pagamento delle relative sanzioni e aumentato dell'eventuale valore d'uso dell'edificio fino alla sua demolizione;
- d. per l'edilizia convenzionata, accertare se la proprietà del suolo su cui sorge il bene pignorato appartenga all'Ente concedente e se siano state completate dallo stesso le eventuali procedure espropriative.

Per gli immobili a uso industriale, l'esperto dovrà accertare se gli impianti tecnologici siano conformi alla normativa in materia di sicurezza e se nell'area siano presenti rifiuti speciali o tossici, determinando, nell'ipotesi affermativa, i presumibili costi di smaltimento.

Per i terreni, l'esperto dovrà accertare se siano suscettibili di destinazione edificatoria.

11) alla verifica della sussistenza delle condizioni di cui all'art.1-quarter della legge 18 dicembre 2008, n.199 per l'eventuale cessione in proprietà degli immobili pignorati agli

compravendita a rogito del notaio Carbone del 09.04.1976, trascritto presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio Provinciale di Foggia – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare al n. 33568 del 22.04.1976.

Quesito n. 2

2) all'identificazione dei beni, comprensiva dei confini e dei dati catastali;

Dati catastali e confini

I beni pignorati sono i seguenti:

- 1) Piena proprietà dell'immobile (**appartamento**) sito in Stornarella alla via Benevento n. 33 individuato al **NCEU del comune di Stornarella (FG) al Foglio 7 P.IIa 1744 sub.3**, cat. A/2, Classe 4, vani 8, Rendita € 867,65.
Confina con P.IIa 325 e P.IIa 1718.

Quesito n. 3

3) alla sommaria descrizione dei beni, anche mediante l'allegazione di planimetrie e di alcune fotografie degli stessi;

Descrizione del fabbricato:

Analizzando le caratteristiche estrinseche del fabbricato, si rileva che l'immobile territorialmente è collocato in zona periferica del Comune di Stornarella (FG); esso è composto da due piani fuori terra, costruita con struttura portante (pilastri e travi) in cemento armato realizzato in opera e solaio e tetto in latero - cemento. Le murature di tamponamento sono a doppia foderia con interposto materiale isolante; il portoncino d'ingresso è in alluminio anodizzato.

Il fabbricato non è dotato d'impianto tecnologico di ascensore.

Nelle vicinanze si trovano attività commerciali addette alla vendita di prodotti di prima necessità, strutture di servizio pubblico quali: scuole, uffici, chiese, banche, impianti sportivi, ricreativi.

Durante il sopralluogo, si rilevava la mancanza di rivestimento murale (intonaco e pittura) della facciata con affaccio nel cortile interno del fabbricato.

