

ALLEGATO 9

Fotografie eseguite durante il sopralluogo



Foto 1 - Vista dell'immobile esecutato da Viale Japigia



Foto 2 - Vista di Viale Japigia dalla veranda condonata



Foto 3 - Soggiorno utilizzato come camera da letto



Foto 4 - Camera da letto



Foto 5 - Altra camera da letto



Foto 6 - Camera da letto



Foto 7 - Fenomeni infiltrativi sull'intradosso dei solai di copertura dell'abitazione eseguita



Foto 8 - Come foto 7



Foto 9 - Lesioni sui solai da verificare con prove in situ