



Foto n.1.
Esterno appartamento.



Foto n.2

Scala d'ingresso, collegamento piano terra al piano primo.



Foto n.3.

Terrazzo lato ovest.




Foto 4

Prospetto lato ovest.



Foto n.5

Infisso soggiorno.



Foto 6.

Terrazzo soggiorno.



Foto n.7.

Soggiorno.




Foto n.8.

Soggiorno.




Foto n.9.

Soggiorno.



Foto n.10.

Scala interna che collega il piano primo al piano terra.



Foto n.11.

Portoncino ingresso interno con accesso da scala collegamento piano terra piano priimo.




Foto n.12.

Soggiorno.



Foto n.13.

Soggiorno.



Foto n.14

Soggiorno.




Foto n.15

Lucernario.




Foto n.16.

Lucernario ubicato nel servizio igienico.




Foto n.17.

Servizio igienico.




Foto n.18.

Cameretta.




Foto n.19.

Cameretta.




Foto n.20.

Cameretta.



Foto n.21.

Camera matrimoniale.



Foto n.22.

Camera matrimoniale.



Foto n.23.

Camera matrimoniale.



Foto n.24.

Motore climatizzatore – vano caldaia – terrazzo ovest –



Foto n.25.

Porta esterna verso terrazzo ovest - camera da letto matrimoniale —




Foto n.26

Scala lato ovest – ricade su diversa proprietà e dovrà essere oggetto di demolizione.




Foto n.27.

Terrazzo ovest.



Foto n.28

Caldaia su vano caldaia terrazzo ovest – lato camera matrimoniale -

EDICOM

GRUPPO EDICOM

COM

GRUPPO EDICOM

EDICOM

GRUPPO EDICOM

EDICOM

GRUPPO

EDICOM

GRU