
ALLEGATI ALLA CONSULENZA ESTIMATIVA GIUDIZIARIA

Tribunale di Agrigento

procedura n. 143/2018

Promotore: BANCA SAN FRANCESCO CREDITO COOPERATIVO
Debitore:

J. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

LOTTO 1

- J.1 - Accesso su prospetto nord.*
 - J.2 - Ripresa est con luce su parete.*
 - J.3 - Ripresa verso sud-ovest.*
 - J.4 - Ripresa verso sud-est, in cui appare un secondo locale con porta in ferro.*
 - J.5 - Ripresa verso est, particolare del locale con porta in ferro.*
 - J.6 - Ripresa verso est, particolare interno del locale con luce.*
 - J.7 - Particolare del locale con scala di collegamento con il soprastante sub 5.*
 - J.8 - Portico su prospetto ovest.*
 - J.9 - Ripresa prospetto nord-est.*
 - J.10 - Accesso secondario su corte comune.*
 - J.11 - Ripresa interna in cui si nota la presenza di impinato di climatizzazione, la porta di accesso principale che da sul portico posto a ovest e una luce posta a nord.*
 - J.12 - Ripresa del locale interno adibito a uso soggiorno, sala da pranzo con cucina.*
 - J.13 - Accesso ad un locale rientrante nel confinante sub 6, nel quale non vi è collegamento diretto, ma solo tramite il sub 5 in questione.*
 - J.14 - Particolare di un vano con accesso dal locale di cui al sub 5 ma rientrante nel confinante*
-

J. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA (segue)

sub 6. Nel locale in questione è presente una botola di ispezione di una vasca idrica posta sotto il confinante sub 6.

J.15 - Ripresa del secondo locale in cui si nota accesso con piccola rampa di scale verso il confinante sub 6.

J.16 - Ripresa del secondo locale, con il particolare del secondo accesso, posto verso Nord e che dà su corte comune.

J.17 - Ripresa del locale posto in collegamento con altra rampa di scale al sottostante sub 2.

J.18 - Ripresa della particella n. 723

J.19 - Ripresa della particella n. 724 dall'esterno del lotto.

J.20 - Ripresa particella costituita da una stradella interna al lotto e sullo sfondo un'area adibita a giardino.

J.21 - Ripresa parte nord-est area a giardino con palme e ulivi.



Fotografia J.1 - Accesso su prospetto nord.



Fotografia J.2 - Ripresa est con luce su parete.



Fotografia J.3 - Ripresa verso sud-ovest.



Fotografia J.4 - Ripresa verso sud-est, in cui appare un secondo locale con porta in ferro.



Fotografia J.5 - Ripresa verso est, particolare del locale con porta in ferro.



Fotografia J.6 - Ripresa verso est, particolare interno del locale con luce.



Fotografia J.7 - Particolare del locale con scala di collegamento con il soprastante sub 5.



Fotografia J.8 - Portico su prospetto ovest.



Fotografia J.9 - Ripresa prospetto nord-est.



Fotografia J.10 - Accesso secondario su corte comune.



Fotografia J.11 - Ripresa interna in cui si nota la presenza di impinato di climatizzazione, la porta di accesso principale che da sul portico posto a ovest e una luce posta a nord.



Fotografia J.12 - Ripresa del locale interno adibito a uso soggiorno, sala da pranzo con cucina.



Fotografia J.13 - Accesso ad un locale rientrante nel confinante sub 6, nel quale non vi è collegamento diretto, ma solo tramite il sub 5 in questione.



Fotografia J.14 - Particolare di un vano con accesso dal locale di cui al sub 5 ma rientrante nel confinante sub 6. Nel locale in questione è presente una botola di ispezione di una vasca idrica posta sotto il confinante sub 6.



Fotografia J.15 - Ripesa del secondo locale in cui si nota accesso con piccola rampa di scale verso il confinante sub 6.



Fotografia J.16 - Ripresa del secondo locale, con il particolare del secondo accesso, posto verso Nord e che da su corte comune.



Fotografia J.17 - Ripesa del locale posto in collegamento con altra rampa di scale al sottostante sub 2.



Fotografia J.18 - Ripresa della particella n.723



Fotografia J.19 - Ripresa della particella n.724 dall'esterno del lotto.



Fotografia J.20 - Ripresa particella costituita da una stradella interna al lotto e sullo sfondo un area adibita a giardino.



Fotografia J.21 - Ripresa parte nord-est area a giardino con palme e ulivi.