

# ELABORATO FOTOGRAFICO



PORTONE D'INGRESSO



BENE PIGNORATO



BENE PIGNORATO



ANDRONE D'INGRESSO

# ELABORATO FOTOGRAFICO





# ELABORATO FOTOGRAFICO




MATTONELLA LESIONATA  
DEL SOGGIORNO - INGRESSO



INFISSI ESTERNI  
TIPOLOGIA VETROCAMERA  
IN VETUSTE CONDIZIONI



# ELABORATO FOTOGRAFICO






# ELABORATO FOTOGRAFICO



LESIONI DEL PAVIMENTO  
DEL BAGNO



LESIONI DEL PAVIMENTO  
DEL BAGNO



LESIONI DEL PAVIMENTO  
DEL BAGNO

# ELABORATO FOTOGRAFICO



POTRA DELLA  
CAMERA DA LETTO  
DANNEGGIATA



DANNI DA  
IMPIANTO  
INTERNO





# ELABORATO FOTOGRAFICO



IL CTU  
Geom. Pasquale Palumbo