

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA LOTTO UNICO

FO-1 Portoncino d'ingresso appartamento sito in Belpasso, via XV Traversa 43



FO-2 vano scala appartamento piano terra



FO-3 vano scala appartamento piano terra



FO-4 salone appartamento piano terra



FO-5 salone appartamento piano terra



FO-6 accesso carrabile piano terra su via XV Traversa



FO-7 ripostiglio appartamento piano terra



FO-8 ripostiglio appartamento piano terra



FO-9 cortiletto appartamento piano terra



FO-10 w.c. appartamento piano terra



FO-11 ingresso appartamento piano primo



FO-12 vano 1 appartamento piano primo



FO-13 vano 1 appartamento piano primo



FO-14 vano 2 appartamento piano primo



FO-15 w.c. appartamento piano primo



FO-16 w.c. appartamento piano primo



FO-17 cucina/soggiorno appartamento piano secondo



FO-18 cucina/soggiorno appartamento piano secondo



FO-19 w.c. appartamento piano secondo



FO-20 w.c. appartamento piano secondo



FO-21 vano realizzato in ampliamento su terrazzo appartamento piano secondo



FO-22 vano realizzato in ampliamento su terrazzo appartamento piano secondo



FO-23 balcone appartamento piano secondo



FO-24 terrazza appartamento piano secondo



FO-25 terrazza appartamento piano secondo



FO-26 danni da infiltrazioni idriche al solaio interpiano del vano scala (piano terra- piano primo)



FO-27 danni da infiltrazioni idriche ai muri del vano scala



FO-28 danni da infiltrazioni idriche ai muri del vano scala



FO-29 danni da infiltrazioni idriche al soffitto del vano scala



FO-30 danni da infiltrazioni idriche al soffitto del vano scala




FO-31 danni da infiltrazioni idriche al soffitto e al muro del w.c. piano primo



FO-32 danni da infiltrazioni idriche al sottoballatoio del piano secondo



FO-33 danni da infiltrazioni idriche al sottoballatoio del piano secondo



FO-34 danni da infiltrazioni idriche al sottoballatoio del piano secondo

