

Immobile sito in Saponara (Messina) Via Maiorani-Via Roma n.330



-Foto n.1: Ingresso via Maiorani-



-Foto n.2: Impianto citofonico in disuso-



-Foto n.3: Prospetto lato via Maiorani-



-Foto n.4: Prospetto lato via Maiorani -



-Foto n.5-



-Foto n.6: Incrocio Via Maiorani-Via Roma-



-Foto n.7: Prospetto lato via Roma-



-Foto n.8: Ingresso lato via Roma n.330-

PIANO SOTTOSTRADA:



-Foto n.9: Ingresso via Maiorani- Piano sottostrada (-3.70m)-



-Foto n.10: Ingresso via Maiorani-



-Foto n.11: Locale "ricezione-pulitura-stoccaggio"-



-Foto n.12: Locale "ricezione-pulitura-stoccaggio" -



-Foto n.13: Locale "ricezione-pulitura-stoccaggio" -



-Foto n.14: Ingresso al "vano ufficio" ricavato sotto la tettoia-



-Foto n.15: "Vano ufficio" ricavato sotto la tettoia -



-Foto n.16: Vano wc donne -



-Foto n.17: Anti wc donne -



-Foto n.18: Locale "deposito" -



-Foto n.19: Locale "deposito" -



-Foto n.20: Vano wc uomini con anti wc -



-Foto n.21: Scala di collegamento dal piano sottostrada al piano terra -

PIANO TERRA:



-Foto n.22: Locale "laboratorio" -



-Foto n.23: Locale "laboratorio" -



-Foto n.24: Locale "laboratorio" -



-Foto n.25: Locale "laboratorio": dettaglio infissi -



-Foto n.26: Locale "laboratorio" -



-Foto n.27: Ingresso/Uscita sulla via Roma -



-Foto n.28: Tettoia aperta via Roma-



-Foto n.29: Tettoia aperta via Roma-



-Foto n.30: Chiusura in struttura amovibile tettoia lato Nord -



-Foto n.31: Dettaglio chiusura in struttura amovibile tettoia lato Nord -



-Foto n.32: Dettaglio chiusura in struttura amovibile tettoia lato Nord -



-Foto n.33: Piano sottostrada-lato via Maiorani- zona impianti (vedere foto n.4) -