

ALLEGATO N. 11
ALLEGATO FOTOGRAFICO




Foto 1: Foto aerea, tratta da Google Earth™, del contesto urbano del Comune di Palermo ove sorge l'edificio (nel cerchio rosso) in cui è ubicato l'immobile oggetto di stima.



Foto 2: Ortorelief, tratta da Google Earth™, che ritrae un particolare del quartiere ove sorge l'edificio in cui è ubicato l'immobile oggetto di stima (evidenziato nel cerchio rosso).



(a)



(b)

Foto 3: Riprese: del prospetto ovest, su via del Vespro, e del prospetto est, su cortile Sciacchitano, dell'edificio in cui è ubicato l'immobile in oggetto, riprese dalla via del Vespro.




Foto 4: Ripresa dell'edificio in cui sorge l'immobile in oggetto ad angolo tra via del Vespro e via Vincenzo Errante.



Foto 5: Particolare del prospetto su via Vincenzo Errante dell'edificio in cui sorge l'immobile oggetto di pignoramento.



(a)



(b)

Foto 6: Fotogrammi dell'androne condominiale al piano terra dello stabile.



Foto 7: Particolare della scala condominiale.



Foto 8: Particolare del pianerottolo al quinto piano (piano sesto in Catasto) dello stabile, da cui si accede all'immobile pignorato.



Porta d'ingresso
(Foto 8)

Corridoio (Foto 11)

(a)



Balcone 1 (Foto 10)

(b)

Foto 9: Riprese del soggiorno dell'immobile pignorato, cui si accede direttamente dal pianerottolo in Foto 8.



(a)



(b)

Foto 10: Inquadrature del balcone del soggiorno dell'immobile pignorato, indicato come "Balcone 1" nel rilievo planimetrico allegato alla perizia.



Foto 11: Inquadrature del corridoio centrale, a forma di L, dell'immobile pignorato.



(c)

Foto 11: Inquadrature del corridoio centrale, a forma di L, dell'immobile pignorato.



(a)

Foto 12: Fotogrammi della cucina dell'immobile, con accesso diretto dal pianerottolo in Foto 8.



(b)

Foto 12: Fotogrammi della cucina dell'immobile, con accesso diretto dal pianerottolo in Foto 8.



(a)

Foto 13: Inquadrature della veranda sul lato nord dell'immobile, con accesso dalla cucina.



(b)



(c)

Foto 13: Inquadrature della veranda sul lato nord dell'immobile, con accesso dalla cucina.



(a)



(b)

Foto 14: Riprese della camera da letto indicata come "Letto 1" in planimetria.



(a)



(b)

Foto 15: Inquadrature del balcone della stanza “Letto 1”, indicato come “Balcone 2” nel rilievo planimetrico allegato.

Finestra su Balcone 3
(Foto 18)




Foto 16: Particolare del servizio igienico indicato come “WC 1” in planimetria.



(a)

Foto 17: Inquadrature della camera da letto indicata come “Letto 2” in planimetria.



(b)



(c)

Foto 17: Inquadrature della camera da letto indicata come "Letto 2" in planimetria.



(a)



(b)

Foto 18: Inquadrature del balcone della stanza “Letto 2”, indicato come “Balcone 3” nel rilievo planimetrico allegato.



(a)



(b)

Foto 19: Fotogrammi della camera da letto indicata come "Letto 3" in planimetria.



Foto 20: Ripresa del servizio igienico indicato come “WC 2” in planimetria.



(a)

Foto 21: Particolari dei segni di umidità rilevati nelle stanze da letto dell’immobile in adiacenza ai servizi igienici.



(b)



(c)

Foto 21: Particolari dei segni di umidità rilevati nelle stanze da letto dell'immobile in adiacenza ai servizi igienici.