



Foto 1. Veduta della facciata su via Juvara



Foto 2. Veduta della zona verso piazza Amendola



Foto 3. Veduta della zona



Foto 4. Veduta vano d'ingresso



Foto 5. Veduta del salotto con crollo di porzione del solaio



Foto 6. Deterioramento del solaio del vano salotto da cui si evince
Il crollo di porzione di controsoffitto



Foto 7. Danni al solaio ligneo, deterioramento delle travi e del tavolato



Foto 8. Tracce di umidità nel solaio in corrispondenza del
pluviale rotto





Foto 9. Veduta della cucina



Foto 10. Veduta di una camera da letto



Foto 11. Corridoio ad "L"



Foto 12. Bagno



Foto 13. Veduta camera da letto



Foto 14. Particolare pluviale rotto