

Fig. 1. Ubicazione dell'immobile da Google Earth



Fig.2/3 cancello principale carrabile di accesso alla proprietà/ cancello sito a monte della proprietà

PERITO:
ARCH. ALESSANDRA GAMBINO

ALLEGATI: ELABORATI FOTOGRAFICI

Rev 00
Data novembre 2021

1/6

NOTE: procedura n. 149/19 R.G.Es




Fig.4. contestualizzazione nel territorio



Fig. 5. Vialeto di accesso



Fig. 6. Prospetto principale, sullo sfondo il corpo accessorio

PERITO:
ARCH. ALESSANDRA GAMBINO

ALLEGATI: ELABORATI FOTOGRAFICI

Rev 00
Data novembre 2021

2/6

NOTE: procedura n. 149/19 R.G.Es



Fig. 7 soggiorno/pranzo



Fig. 8 cucina



Fig. 9 disimpegno

PERITO:
ARCH. ALESSANDRA GAMBINO

ALLEGATI: ELABORATI FOTOGRAFICI

Rev 00
Data novembre 2021

3/6

NOTE: procedura n. 149/19 R.G.Es



Fig. 10 camera 01



Fig. 11 camera 02



Fig. 12 camera 03



Fig. 13 w.c.



Fig. 14 porticato

PERITO:
ARCH. ALESSANDRA GAMBINO

ALLEGATI: ELABORATI FOTOGRAFICI

Rev 00
Data novembre 2021

4/6

NOTE: procedura n. 149/19 R.G.Es



Fig. 15 corpo accessorio



Fig. 16 locale con forno a legna



Fig. 17 cucina economica



Fig. 18 locale con forno a legna



Fig. 19 vista del retroprospetto dell'immobile, sullo sfondo il corpo accessorio



Fig. 20 veduta dal porticato

PERITO:
ARCH. ALESSANDRA GAMBINO

ALLEGATI: ELABORATI FOTOGRAFICI

Rev 00
Data novembre 2021

5/6

NOTE: procedura n. 149/19 R.G.Es



Fig. 21 efflorescenza dovuta all'umidità da risalita del terreno



PERITO:
ARCH. ALESSANDRA GAMBINO

ALLEGATI: ELABORATI FOTOGRAFICI

Rev 00
Data novembre 2021

6/6

NOTE: procedura n. 149/19 R.G.Es