

1. Vista d'angolo dell'edificio sulla via Montalbo.



2. Prospetto dell'edificio sulla via Montalbo.



3. Ingresso dell'edificio sulla via Montalbo, civ. 105.



4. Altra vista dell'edificio sulla via Montalbo.



5. Pozzo luce.




6. Pozzo luce. A sx, la finestra della camera singola.



7. Prospetto sul pozzo luce. In basso a dx, la finestra della cucina.



8. Androne e vano scala dell'edificio.



9. Portone d'ingresso e vano scala dell'edificio".



10. Vista dal basso dei pianerottoli del vano scala.



11. Vista dall'androne dello spazio a tutt'altezza della scala.



12. Porta d'ingresso dell'appartamento.



13. Salone. Porte sul corridoio e sulla saletta d'ingresso.




14. Salone.



15. Vano scala.



16. Balcone sulla via Montalbo.



17. Balcone sulla via Montalbo.



18. Particolare della porta-finestra del salone.



19. Cucina.



20. Cucina. Finestra sul pozzo luce.



21. Saletta d'ingresso.



22. Vista del corridoio dalla camera singola.



23. Finestra della camera singola sul pozzo luce.



24. Particolare della porta della camera singola.



25. Camera matrimoniale. Porta d'ingresso sul corridoio.



26. Camera matrimoniale con finestra sul pozzo luce.




27. Wc. Particolare della trave oggetto d'intervento di ripristino del copriferro.



28. Wc.



29. Wc.



30. Corridoio. Finestra alta.



31. Particolare della finestra della cucina.