

Reperto fotografico - Appartamento sito in Via Tintoretto n. 19
scala "D" - piano primo - Lentini - (Sr)

Reperto fotografico: Inquadrature eterne del condominio



Area esterna del condominio

pag.1



Reperto fotografico: Inquadrature esterne del condominio



Ingresso del condominio - Via Tintoretto n. 19 - Scala "D"



Reperto fotografico: Inquadrature esterne del condominio



Degrado dello stato di finitura dei balconi ricadenti sopra l'appartamento interessato

pag.3



Reperto fotografico: Inquadrature esterne del condominio



pag.4

Particolare del balcone ubicato sul lato Nord - Est



Reperto fotografico: Inquadrature interne del condominio



Vano scala

pag.5



N.B. I numeri contrassegnati in rosso e riportati sotto le singole immagini rappresentano le inquadrature dei coni ottici delle riprese fotografiche (ordinate in schema allegato).

Reperto fotografico: Inquadrature interne



1

Ingresso dell'appartamento



Saletta d'ingresso

2

pag.6



Reperto fotografico: Inquadrature interne dell'appartamento



3

Soggiorno

Corridoio

4

pag.7

Reperto fotografico: Inquadrature interne dell'appartamento



5

Cucina



Particolare del soffitto

6

pag.8



Reperto fotografico: Inquadrature interne dell'appartamento



7

Bagno



Particolare del soffitto

8

pag.9

