

Foto n°1: inquadramento aerofotogrammetrico della zona entro cui gravitano gli immobili



Foto n°2: fotogramma di maggior dettaglio con indicazione dell'immobile





Foto n°3: individuazione dell'intorno dell'immobile



Foto n°4: vista aerea dell'immobile





Foto n°5: facciata principale immobile (est) con accessi separati al ristorante (sx) e all'unità abitativa (ds)





# **RISTORANTE**

## e MAGAZZINO INTERRATO





Foto n°53: sala ristorante verso nord est







15/23







Foto n°57: interno bar

Foto n°58: accesso al disimpegno a nord ovest






Foto n°59: disimpegno







Foto n°61: altra vista cucina

Foto n°62: altra vista cucina





Foto n°63: saletta verso ovest

Foto n°64: disimpegno verso giardino di inverso






Foto n°65: altra vista disimpegno

Foto n°66: servizi igienici del locale verso ovest








Foto n°67: altra vista servizi igienici








Foto n°69: altro wc verso est

Foto n°70: giardino di inverno abusivo – vista verso ovest








Foto n°71: altra vista giardino di inverno

Foto n°72: altra vista giardino di inverno verso est







Foto n°74: altra vista giardino di inverno



Foto n°75: altra vista giardino di inverno



Foto n°76: altra vista giardino di inverno








Foto n°78: altra vista zona griglia






Foto n°79: vista da portico verso magazzino










Foto n°82: contatori del ristorante










Foto n°83: quadro elettrico del ristorante








Foto n°85: altro contatore


Foto n°86: scale verso interrato







Foto n°87: verso interrato






Foto n°89: ampio spazio in interrato

Foto n°90: altra vista interrato



Firmato Da: PIERLUIGI CRISTALDI Emesso Da: ARUBAPEC EU QUALIFIED CERTIFICATES CA G1 Serial#: 778b2e21698f9acf57aea9bed3fbefec

