

## RAPPORTO FOTOGRAFICO




Foto n°1: Inquadramento aerofotogrammetrico generale con individuazione immobile



Foto n°2: Vista aerea del quartiere




Foto n°3: Vista aerea di dettaglio



Foto n°4: Facciate est e nord del condominio



Foto n°5: Facciata nord



Foto n°6: Facciata ovest



Foto n°7: Facciata sud



Foto n°8: Individuazione garage



Foto n°9: Interno del garage



Foto n°10: Interno con angolo in difformità



Foto n°11: Altra vista interna



Foto n°12: Ingresso al condominio



Foto n°13: Scale del condominio




Foto n°14: Scale del condominio



Foto n°15: Ingresso all'unita al P.Primo



Foto n°16: Soggiorno



Foto n°17: Altra vista soggiorno



Foto n°18: Ripostiglio



Foto n°19: Cucina



Foto n°20: Disimpegno



Foto n°21: Camera a sud



Foto n°22: Unico bagno



Foto n°23: Altra vista bagno



Foto n°24: Camera a est



Foto n°25: Altra vista camera ad est



Foto n°26: Altra vista camera ad est



Foto n°27: Altra vista camera ad est



Foto n°28: Poggiolo a est



Foto n°29: Altra vista poggiolo ad est



Foto n°30: Contatori condominiali



Foto n°31: Infiltrazioni dalla copertura



**Foto n°32:** Infiltrazioni dalla copertura



**Foto n°33:** Muffa lungo il ponte termico con copertura



**Foto n°34:** Locale pompe non funzionanti