

Foglio foto ei 58 2021 Barbona (Pd).



vista immobile lato sud



Lato ovest

Foglio foto ei 58 2021 Barbona (Pd).



lato sud est



lato nord

Foglio foto ei 58 2021 Barbona (Pd).




piccolo annesso dell'edificio da demolire

Foglio foto ei 58 2021 Barbona (Pd).



scala interna che collega il garage con il piano

superiore.



particolare

del garage, dove è stato demolito il divisorio che deve essere ripristinato.

Foglio foto ei 58 2021 Barbona (Pd).




viste interne

Foglio foto ei 58 2021 Barbona (Pd).



viste interne



viste interne

Foglio foto ei 58 2021 Barbona (Pd).



Foglio foto ei 58 2021 Barbona (Pd).





foto sfuocata del disbrigo



vista a nord dei terreni

Foglio foto ei 58 2021 Barbona (Pd).



lotto completo misure indicative...