



Vista dell'immobile con indicata la posizione dell'appartamento



Vista dell'immobile con indicato l'ingresso comune



Vista dell'immobile con indicata l'autorimessa



Particolare dell'autorimessa e dell'ingresso comune




Vista dell'ingresso con indicato il soppalco abusivo




Soggiorno-pranzo a doppia altezza (difformità edilizia)



Vista del soppalco abusivo



Vista del soppalco abusivo



Vista del soppalco abusivo



Disimpegno zona notte



Camera matrimoniale



Particolare del guardaroba




Camera singola



Vista della Loggia prospiciente la Via Riviera del Brenta




Bagno




Bagno




Bagno





Lucernario su copertura



LAVANDERIA



LAVANDERIA



PARTICOLARE DEI SERRAMENTI

AUTORIMESSA AL PIANO TERRA



Interno dell'autorimessa



Interno dell'autorimessa

ABUSI EDUILIZI RELIZZATI NEL SOTTOTETTO



Scala di accesso al piano terzo Sottotetto (abusivo)




Scala di arrivo al Sottotetto-1 (abusivo)



Zona Sottotetto - 1 (abusivo)




Zona Sottotetto – 1 con vista della porta del Sottotetto-5 (abusivi)




Zona Sottotetto – 5 (abusivo)



Zona Sottotetto – 2 (abusivo)



Sottotetto – 4 Bagno (abusivo)




Sottotetto – 4 Bagno (abusivo)



Sottotetto – 4 Bagno (abusivo)



Sottotetto – 3 Soppalco (abusivo)



Sottotetto – 3 Soppalco (abusivo)



Sottotetto – 3 Soppalco (abusivo)



Vista dal soggiorno-pranzo del Sottotetto – 3 Soppalco (abusivo)