

1. Rilievi fotografici e planimetrici Appartamento ubicato alla Via San Francesco di Paola, 56 - 87040 Marano Principato (CS)



Foto 1: individuazione appartamento



Foto 2: ingresso palazzina



Foto 3: androne



Foto 4: portone d'ingresso appartamento piano secondo



Foto 5: vano scala palazzina



Foto 6: vano scala palazzina e pianerottolo piano secondo



Foto 7: portone d'ingresso appartamento



Foto 8: ingresso



Foto 9: ingresso



Foto 10: disimpegno



Foto 11: porzione ingresso - disimpegno



Foto 12: porta a libro in legno – stanza da letto



Foto 13: stanza da letto




Foto 14: stanza da letto



Foto 15: stanza da letto




Foto 16: finestra stanza da letto



Foto 17: ingresso lavanderia



Foto 18: lavanderia



Foto 19: lavanderia



Foto 20: lavanderia



Foto 21: porta a libro lavanderia



Foto 22: porta a libro bagno



Foto 23: bagno



Foto 24: bagno



Foto 25: bagno



Foto 26: bagno



Foto 27: radiatore in alluminio - bagno



Foto 28: box doccia – bagno



Foto 29: bagno



Foto 30: bagno



Foto 31: cucina – soggiorno – pranzo



Foto 32: cucina – soggiorno – pranzo



Foto 33: cucina – soggiorno – pranzo



Foto 34: cucina – soggiorno – pranzo



Foto 35: cucina – soggiorno – pranzo



Foto 36: finestra e radiatori in alluminio, cucina – soggiorno – pranzo



Foto 37: cucina – soggiorno – pranzo



Foto 38: infisso doppio-vetro, cucina – soggiorno – pranzo



Foto 39: balcone, cucina – soggiorno – pranzo



Foto 40: caldaia posizionata sul balcone



Foto 41: balcone, cucina – soggiorno – pranzo



Foto 42: presenza di muffa



Foto 43: intonaco deteriorato e mancante



Foto 44: parete esterna palazzina, insalubre, soggetta alle intemperie



Foto 45: intonaco ammalorato e mancante - palazzina



Foto 46: intonaco mancante - palazzina



Foto 47: parete ammalorata e insalubre - palazzina



Foto 48: parete ammalorata e insalubre - palazzina



Foto 49: parete ammalorata e insalubre - palazzina



Foto 50: distacco intonaco - palazzina



Foto 51: distacco intonaco - palazzina



Foto 52: parete ammalorata - palazzina



Foto 53: parete ammalorata - palazzina



Foto 54: pareti ammalorate e esterno vano scala - palazzina