



foto n°1 - l'ingresso al complesso residenziale da via Stilluzzo



foto n°2 - la stradina comune di accesso



foto n°3 - prospetto principale



foto n°4 - a sinistra la finestra della cucina sul bow window, e, a destra, la portafinestra




foto n°5 - scorcio del tetto visto dall'ingresso al piano terra



foto n°6 - vista dal retro (edificio a sinistra nella foto)



foto n°7 - scorcio dall'ingresso al piano terra: in primo piano la scala elicoidale e sullo sfondo il soggiorno



foto n°8 - piano terra : soggiorno



foto n°9 - piano terra: soggiorno e loggetta coperta



foto n°10 - piano terra : vista dalla loggetta



foto n°11 - piano terra : vista dal soggiorno



foto n°12 - piano terra : bagno



foto n°13 – piano terra : cucina



foto n°14 - piano terra: tracce di gocciolamento pregresso dal piano sovrastante



foto n°15 - disimpegno del primo piano e scorcio dell'ingresso al piano terra



foto n°16 - piano primo : camera



foto n°17- piano primo : bagno



foto n°18 - piano primo : bagno



foto n°19 - piano primo : parquet danneggiato e porta divelta



foto n°20 - piano sottotetto : camera



foto n°21 - piano sottotetto : bagno



foto n°22 - piano sottotetto : camera



foto n°23 - piano seminterrato



foto n°24 - il primo terrazzamento della corte retrostante esterna visto dal primo piano



foto n°25 - corte retrostante esterna : scala