

Allegato 13

**Documentazione fotografica di confronto
“stato attuale e sanatorie di opere edilizie abusive”**

COMUNE DI LUZZI - CS -
- LOCALITA' PIRAINETTI - N: 11.

OGGETTO: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA -




Ampliamento 2
con terrazzo e
soprast. tettoia

Finestra orig.

1^a ABITAZIONE DI
P.T. FOGLIO 16 - PAR

01 GIU. 1995



Federico

Foto n. 1 - Piano Terra, lato Est



Ampliamento 2
con terrazzo e
soprast. tettoia

Terrazzo con Tettoia aperta

Ampliamento 1

Accesso al locale

Foto n. 2 - Piano Terra ed S1, lato Sud-Ovest

— COMUNE DI LUZZI - LOC. PIRAINETTI —



Ampliamento 2
con terrazzo
e soprast. tettoia

Foto n. 3 - Piano Primo, Lato Est



Ampliamento 2
con soprastante
terrazzo e tettoia

Ampliamento 1

*OGGETTO:
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA -*

Foto n. 4 - Piano Primo, Lato Sud-Ovest

Stato Attuale – Confronto con foto n. 1 – Piano Terra, lato Est e foto n. 3 – Piano Primo, lato Est

Stato Attuale – Confronto con foto n. 2 – Piano Terra ed S1, lato Sud-Ovest e foto n. 4 – Piano Primo, lato Sud-Ovest

Tettoia aperta su terrazzo a livello ad uso del Piano Primo (Abusivi)

Tettoia aperta su terrazzo a livello ad uso del P1 (Abusivi) Ampliamento 2 (Abusivo)



Foto A – Lato Est Ampliamento 2 (Abusivo)

Foto B – Lato Sud-Ovest Tettoia aperta Ampliamento 1 (Abusivo)

Stato Attuale- Confronto con foto n. 2 – Piano Terra ed S1, lati Sud-Ovest e foto n. 4 – Piano Primo, lati Sud-Ovest

Stato Attuale- Confronto con foto n. 2 – Piano Terra ed S1, lati Sud-Ovest e foto n. 4 – Piano Primo, lato Sud-Ovest

Ampliamento 1 (Abusivo)

Ampliamento 2 (Abusivo)

Tettoia aperta su terrazzo a livello (Abusivi)

Ampliamento 2 (Abusivo)




Foto C – Lato Sud-Ovest Tettoie

Foto D – Lato Sud-Est