





**Foto n.1:** vista facciata ovest con indicazione appartamento al 1° piano oggetto di esecuzione (via Sardegnia)



**Foto n.2:** vista ravvicinata facciata ovest con indicazione appartamento al 1° piano oggetto di esecuzione (via Sardegnia)



Foto n.3: vista facciata est con indicazione appartamento al 1° piano oggetto di esecuzione (via Capri)



**Foto n.4:** particolare ingresso immobile al piano terra (Via Capri n.12)



**Foto n.5:** particolare ingresso immobile pignorato sub 2 (vano scala)



Foto n.6a: soggiorno-cucina con balcone esposto ad est (inquadramento soggiorno-cucina)



Foto n.6b: soggiorno-cucina con balcone esposto ad est (inquadramento soggiorno-cucina)



Foto n.7a: soggiorno-cucina con balcone esposto ad est (inquadramento ingresso-soggiorno)



**Foto n.7b:** soggiorno-cucina con balcone esposto ad est (inquadramento ingresso-soggiorno ed accesso alla zona notte)



**Foto n.8a:** balcone facciata est, vista da nord



**Foto n.8b:** balcone facciata est, vista da sud



**Foto n.9:** corridoio con vista verso camere da letto e ingresso al soggiorno



Foto n.10a e n.10b: camera da letto con balcone esposto ad ovest



Foto n.11: particolare balcone su facciata ovest



Foto n.12: camera da letto con finestra esposta ad ovest



Foto n.13: corridoio con vista verso bagno-ripostiglio



Foto n.14: bagno



Foto n.15: ripostiglio