



Fotografia n. 23 – Prospetto Est, rampa di uscita lato sud – SS18



Fotografia n. 24 – Prospetto Est, rampa di uscita lato sud – SS18

Edificio in prospetto



Rampa d'ingresso lato nord - SS18

Fotografia n. 21 – Prospetto Est, rampa d' ingresso lato nord – SS18



Fotografia n. 22 – Prospetto Sud - Est



Fotografia n. 7 – Prospetto Est, locali commerciali



Comune di Bonifati,
foglio n. 14, part. IIa
986, sub. 2

Comune di Bonifati,
foglio n. 14, part. IIa
986, sub. 1

Fotografia n. 8 – Prospetto Est, locali commerciali



Fotografia n. 17 – Prospetto Est, particolare infisso esterno e rivestimento portico



Fotografia n. 18 – Prospetto Est, particolare infisso esterno e rivestimento portico

EDICOM

GRUPPO EDICOM

COM

GRUPPO EDICOM

EDICOM

GRUPPO EDI

PO EDICOM

GRUPPO

DDO EDICOM

GRU