

All 03a_RILIEVO FOTOGRAFICO GENERALE DEI BENI PIGNORATI.



Foto 1. Vista generale dell'area dove sono ubicati i beni pignorati, località Gallico Superiore.



Foto 2. Vista generale dell'area dove sono ubicati i beni pignorati, località Gallico Superiore.



Foto 5. Vista dell'ingresso principale costituito da un cancello carrabile.



Foto 6. Vista della corte comune, sub 15 adibito a parcheggio.



Foto 7. Vista della corte comune, sub 15 adibito a parcheggio.



Foto 8. Vista della corte comune, sub 15 adibito a parcheggio.





Foto 9. Vista della corte comune, sub 15 posta alle spalle del fabbricato ed adibita a verde.



Foto 10. Vista della corte comune, sub 15 posta alle spalle del fabbricato ed adibita a verde.



Foto 11. Vista della corte comune, sub 15 posta alle spalle del fabbricato ed adibita a verde.



Foto 12. Vista esterna del fabbricato adibito ad ufficio, bene 1 sub 3.



All 03b_RILIEVO FOTOGRAFICO BENE 1, UFFICIO (F. 8 PART. 566 SUB 3).



Foto 15. Vista esterna del prospetto principale del fabbricato adibito ad ufficio.



Foto 16. Vista esterna del prospetto principale del fabbricato adibito ad ufficio.



Foto 17. Vista dei locali interni: ambiente 1 adibito ad ufficio.



Foto 18. Vista dei locali interni: ambiente 1 adibito ad ufficio.



Foto 19. Vista dei locali interni: ambiente 2 adibito ad ufficio.



Foto 20. Vista dei locali interni: ambiente 2 adibito ad ufficio.





Foto 21. Vista dei locali interni: ambiente 3 adibito ad ufficio.



Foto 22. Vista dei locali interni: ambiente 3 adibito ad ufficio.





Foto 23. Vista dei locali interni: ambiente 3 e 2.



Foto 24. Vista dei locali interni: ambiente 4 adibito ad officina.



Foto 25. Vista dei locali interni: ambiente 4 adibito ad officina.




Foto 26. Vista del locale esterno adibito a servizio igienico.

All 03c_RILIEVO FOTOGRAFICO BENE 2, U.I. IN CORSO DI COSTRUZIONE (F. 8 P. 566 S. 8).



Foto 27. Vista esterna del fabbricato in cui è collocato il bene 2 (sub 8).



Foto 28. Vista interna dell'ingresso principale e dell'androne condominiale sub 1 B.C.N.C.



Foto 29. Vista interna dell'ingresso secondario e della scala condominiale sub 1 B.C.N.C.




Foto 30. Vista del portone d'ingresso al bene 2 u.i. in corso di costruzione, sub 8.





Foto 31. Vista dei locali interni.




Foto 32. Vista dei locali interni.





Foto 33. Vista dei locali interni.



Foto 34. Vista dei locali interni.



AII 03f_RILIEVO FOTOGRAFICO DEL BENE 6 GARAGE (F. 8 P. 566 SUB 17).



Foto 49. Vista dei locali interni del piano terra: ambiente 1 adibito a parcheggio.



Foto 50. Vista dei locali interni del piano terra: ambiente 1 adibito a parcheggio.



Foto 51. Vista dei locali interni: ambiente 1. Particolare del soffitto interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura.



Foto 52. Vista dei locali interni: ambiente 1. Particolare del soffitto interessato da copiose infiltrazioni d'acqua provenienti dalla copertura.





Foto 53. Vista dei locali interni: ambiente 2.



Foto 54. Vista dei locali interni: ambiente 2.





Foto 55. Vista dei locali interni: ambiente 3, antibagno.




Foto 56. Vista dei locali interni: ambiente 4, bagno.





Foto 57. Vista dei locali interni: ambiente 5 predisposto ad essere utilizzato come ufficio.



Foto 58. Vista dei locali interni: ambiente 5 predisposto ad essere utilizzato come ufficio.



Foto 59. Vista dei locali interni del piano soppalcato: ambiente 6 predisposto ad essere utilizzato come ufficio.



Foto 60. Vista dei locali interni del piano soppalcato: ambiente 6 predisposto ad essere utilizzato come ufficio.





Foto 61. Vista dei locali interni del piano soppalcato: ambiente 7, open space.



Foto 62. Vista dei locali interni del piano soppalcato: ambiente 7, open space.



Foto 63. Vista dei locali interni del piano soppalcato: ambiente 7, bagno.




Foto 64. Vista dei locali interni del piano soppalcato: ambiente 7, bagno.



All 03g_RILIEVO FOTOGRAFICO DEL BENE 7 LASTRICO SOLARE (F. 8 P. 566 SUB 18).



Foto 65. Vista dell'abbaino che disimpegna il lastrico solare.



Foto 66. Vista del lastrico solare.





Foto 67. Vista del lastrico solare.




Foto 68. Vista del lastrico solare.





Foto 69. Vista del lastrico solare: particolare della guaina bituminosa ammalorata.



Foto 70. Vista del lastrico solare: particolare della guaina bituminosa ammalorata.

