



Foto 1 - 27.09.2010 - Ingresso al fondo



Foto 2 - 21.01.2016 - Ingresso al fondo







Foto 3 – 27.09.2010 – Piazzale



Foto 4 – 21.01.2016 – Piazzale





Foto 5 – 27.09.2010 – Struttura abusiva in ferro



Foto 6 – 21.01.2016 – Struttura abusiva in ferro





Foto 7 – 27.09.2010 – Gazebo abusivo in legno



Foto 8 – 21.01.2016 – Area dove era installato il gazebo abusivo in legno





Foto 9 – 27.09.2010 – Area d'ingresso fabbricato p.lla 442



Foto 10 – 27.09.2010 – Area d'ingresso fabbricato p.lla 442





Foto 11 – 21.01.2016 – Area d'ingresso fabbricato p.la 442; vista sia dell'apertura realizzata per accedere al fabbricato retrostante sia della controsoffittatura



Foto 12 – 21.01.2016 – Area d'ingresso al fabbricato p.la 442 con vista del tappeto in juta e dell'accesso all'area amministrativa/commerciale





Foto 13 – 21.01.2016 – Area d'ingresso al fabbricato p.IIa 442 con vista del parquet coperto dal tappeto in juta



Foto 14 – 21.01.2016 – Area d'ingresso al fabbricato p.IIa 442 e di accesso all'area amministrativa/commerciale





Foto 15 – 27.09.2010 – Fabbricato p.la 442 area amministrativa/commerciale



Foto 16 – 27.09.2010 – Fabbricato p.la 442 area amministrativa/commerciale



Foto 17.1 17.2 – 21.01.2016 – Fabbricato p.lla 442 area amministrativa/commerciale: scollamento e distacco del parquet



Foto 18 – 21.01.2016 – Fabbricato p.lla 442 area amministrativa/commerciale: altra vista dello scollamento e distacco del parquet, distacco del battiscopa, deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete





Foto 19 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 442 area amministrativa/commerciale: deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, fenomeni di muffa



Foto 20 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 442 area amministrativa/commerciale: deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, fenomeni di muffa



Foto 21 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 442 area amministrativa/commerciale: sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni, deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, fenomeni di muffa



Foto 22 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 442 area amministrativa/commerciale: distacco del battiscopa





Foto 23 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 442 area amministrativa/commerciale: assenza di danni alla controsoffittatura



Foto 24 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 442 area amministrativa/commerciale: assenza di danni nel locale bagno



Foto 25 – 27.09.2010 – Fabbricato p.la 443 area espositiva



Foto 26 – 27.09.2010 – Fabbricato p.la 443 area espositiva





Foto 27 – 27.09.2010 – Fabbricato p.la 443 area espositiva



Foto 28 – 27.09.2010 – Fabbricato p.la 443 area espositiva



Foto 29 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 443 area espositiva: deterioramento e sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni; distacco del battiscopa; deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, fenomeni di muffa



Foto 30 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 443 area espositiva: sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni; distacco del battiscopa; deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, fenomeni di muffa





Foto 31 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 443 area espositiva: deterioramento e sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni; distacco del battiscopa; deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, fenomeni di muffa



Foto 32 – 21.01.2016 – Fabbricato p.la 443 area espositiva: sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni; distacco del battiscopa; deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, fenomeni di muffa



Foto 33 – 21.01.2016 – Fabbricato p.lla 443 area espositiva: sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni; deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, importanti fenomeni di muffa



Foto 34 – 21.01.2016 – Fabbricato p.lla 443 area espositiva: sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni; deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, importanti fenomeni di muffa





Foto 35 – 27.09.2010 – Area espositiva nel volume abusivo: da notare tracce di umidità su alcuni dei pannelli della controsoffittatura



Foto 36 – 27.09.2010 – Area espositiva nel volume abusivo



Foto 37 – 27.09.2010 – Area espositiva nel soppalco del volume abusivo



Foto 38 – 27.09.2010 – Vista dell'area espositiva nel volume abusivo dal soppalco





Foto 39 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo area espositiva: deterioramento e sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni



Foto 40 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni; deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, fenomeni di muffa



Foto 41 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni; deterioramento, rigonfiamento e screpolatura della pittura della parete, fenomeni di muffa



Foto 42 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: deterioramento e sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni





Foto 43 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: vista della controsoffittatura con pannelli mancanti e fenomeni di muffa



Foto 44 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: vista della controsoffittatura con pannelli attaccati da fenomeni di muffa



Foto 45 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni



Foto 46 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: deterioramento e sollevamento del parquet lungo le linee di fuga dei listoni





Foto 47 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: vista della controsoffittatura con pannelli mancanti e fenomeni di muffa



Foto 48 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: vista della controsoffittatura con pannelli mancanti e fenomeni di muffa



Foto 49 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: vista della controsoffittatura con pannelli mancanti ed importanti fenomeni di muffa



Foto 50 – 21.01.2016 – Area espositiva nel volume abusivo: vista della controsoffittatura con pannelli mancanti ed importanti fenomeni di muffa





Foto 51 – 21.01.2016 – Area espositiva del soppalco nel volume abusivo: assenza di danni



Foto 52 – 21.01.2016 – Area espositiva del soppalco nel volume abusivo: assenza di danni