

**RILIEVO FOTOGRAFICO  
VISTA DEGLI IMMOBILI A BENEVENTO  
C/DA STELLA**

**FG. 3, P.LLA 436/1, 1136, 1137, 435/7 E 435/8**



**FOTO N. 01** Vista dell'immobile pignorato, p.Ile 436/1, 1136, 1137 e 435/7.



**FOTO N. 02** Vista dell'immobile pignorato, p.Ile 436/1, 1136, 1137 e 435/7.



**FOTO N. 03** Vista dell'immobile pignorato, p.Ile 436/1, 1136, 1137 e 435/7.



**FOTO N. 04** Vista dell'immobile pignorato, p.Ile 436/1, 1136, 1137 e 435/7.




**FOTO N. 05** Vista dell'immobile pignorato, privo di corte pertinenziale.



**FOTO N. 06** Vista dell'immobile pignorato, p.lle 436/1, 1136, 1137 e 435/7.



**FOTO N. 07** Vista ingresso dell'immobile pignorato.



**FOTO N. 08** Vista del porticato dell'immobile pignorato.



FOTO N. 09 Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.



FOTO N. 10 Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.



FOTO N. 11 Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.



FOTO N. 12 Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.



**FOTO N. 13** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.



**FOTO N. 14** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.



**FOTO N. 15 Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.**



**FOTO N. 16 Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.**



**FOTO N. 17** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato. Si notano le macchie di condensa sulle pareti e soffitto.



**FOTO N. 18** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.



**FOTO N. 19** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.



**FOTO N. 20** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato. Si notano macchie di condensa sulle pareti e soffitto.




**FOTO N. 21** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato. Si notano macchie di condensa sulle pareti e negli angoli.



**FOTO N. 22** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato.



**FOTO N. 23** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato. Si nota la scala a chiocciola abusiva di accesso al sottotetto.



**FOTO N. 24** Vista interna a piano terra dell'immobile pignorato. Si nota la scala a chiocciola abusiva di accesso al sottotetto.



**FOTO N. 25** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato. Si nota la scala a chiocciola abusiva di accesso.



**FOTO N. 26** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda.



**FOTO N. 27** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda.



**FOTO N. 28** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda.



**FOTO N. 29** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda.



**FOTO N. 30** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda.



**FOTO N. 31** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda. Si nota la parte in fase di completamento.



**FOTO N. 32** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda. Si nota la parte in fase di completamento.



**FOTO N. 33** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda. Si nota la parte in fase di completamento.



**FOTO N. 34** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda. Si nota la parte allo stato rustico.



**FOTO N. 35** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda. Si nota la parte allo stato rustico.



**FOTO N. 36** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda.



**FOTO N. 37** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda. Si nota la parte allo stato rustico.



**FOTO N. 38** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda. Si nota la parte allo stato rustico.



**FOTO N. 39** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda.



**FOTO N. 40** Vista del piano sottotetto dell'immobile pignorato, variato in mansarda. Si nota la parte allo stato rustico.



**FOTO N. 41** Vista della capanna in lamiera, per il ricovero di mezzi, fg. 3  
p.lla 435/8.



**FOTO N. 42** Vista della capanna in lamiera, per il ricovero di mezzi, fg. 3  
p.lla 435/8.



**FOTO N. 43** Vista della capanna in lamiera, per il ricovero di mezzi, fg. 3  
p.lla 435/8.



**FOTO N. 44** Vista della capanna in lamiera, per il ricovero di mezzi, fg. 3  
p.lla 435/8.



**FOTO N. 45** Vista della capanna in lamiera, per il ricovero di mezzi, fg. 3  
p.lla 435/8.



**FOTO N. 46** Vista della capanna in lamiera, per il ricovero di mezzi, fg. 3  
p.lla 435/8.



**FOTO N. 47** Vista della capanna in lamiera, adibita a stenditoio per il tabacco, fg. 3 p.lla 435/8.



**FOTO N. 48** Vista della capanna in lamiera, adibita a stenditoio per il tabacco, fg. 3 p.lla 435/8.



**FOTO N. 49** Vista della capanna in lamiera, adibita a stenditoio per il tabacco, fg. 3 p.IIa 435/8.



**FOTO N. 50** Vista della capanna in lamiera, adibita a stenditoio per il tabacco, fg. 3 p.IIa 435/8.



**FOTO N. 51 Particolare dei pali di cemento vibro compressi cementati alla base. Capanna adibita a stenditoio per il tabacco, fg. 3 p.la 435/8.**



**FOTO N. 52 Particolare dei pali cementati alla base. Capanna adibita a stenditoio per il tabacco, fg. 3 p.la 435/8.**