

RELAZIONE FOTOGRAFICA





RELAZIONE FOTOGRAFICA



F. 4 p.lla 39



RELAZIONE FOTOGRAFICA



RELAZIONE FOTOGRAFICA



Ingresso Piano Terra



## RELAZIONE FOTOGRAFICA



Piano Terra – Scala di accesso al Piano Primo



Evidenti segni di infiltrazione che hanno generato il distacco di intonaco



RELAZIONE FOTOGRAFICA



Accesso Piano Primo