


Al fine della esatta individuazione del fabbricato, in cui è allocato il bene oggetto di pignoramento si rimette foto aerea-satellitare con individuazione dell'edificio.



Foto aerea-satellitare con individuazione dell'edificio in cui è allocato il bene pignorato



Estratto di mappa – COMUNE DI NAPOLI Foglio 144 p.lla 380

Dalla sovrapposizione dello stralcio aerofotogrammetrico con la foto satellitare e con l'estratto di mappa il sottoscritto CTU può affermare che l'individuazione del bene oggetto di pignoramento è esattamente individuato.

Le parti comuni dello stabile risultano in buono stato manutentivo (come da rilievi fotografici, **Allegato n. 14**).

Zona nella quale è ubicato il bene pignorato




Vista Via Lavinaio



Vista Via Lavinaio



Vista Via Lavinaio



Vista accesso allo stabile

Stabile nel quale è ubicato il bene pignorato



Individuazione immobile pignorato



Individuazione immobile pignorato



Individuazione immobile pignorato



Vista portone di accesso all'immobile

Fotografie interne del bene pignorato



Vista locale commerciale piano terra



Vista locale commerciale piano terra



Vista locale commerciale piano terra



Vista cassa scale di accesso al soppalco

Fotografie interne del bene pignorato



Vista area sopalcata



Vista area sopalcata



Vista locale bagno



Vista area sopalcata - area scala di accesso