

Documentazione fotografica;



immagine satellitare generale



immagine satellitare particolare



vista dalla via pomposa nord



zona ingresso uffici/sala mostre



**silos di raccolta polveri di legno (non ricompreso in asta)**





**ingresso-zona uffici**







laboratorio artigianale















**ingresso centrale termica dal prospetto laterale**



allegato al : Rapporto di valutazione immobiliare-Liquidazione Giudiziale-Tribunale di Ferrara R.G. n.15/2023



allegato al : Rapporto di valutazione immobiliare-Liquidazione Giudiziale-Tribunale di Ferrara R.G. n.15/2023