

TRIBUNALE DI FORLÌ
UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI
GIUDICE delle ESECUZIONI: Dott. FABIO SANTORO

ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 96/2022
RIUNITA ALLA ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 185/2022

****** DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ******
“LOTTO QUARTO”



1

-Inquadramento della zona dall'alto-

-Geom. Galassi Giampiero-
Via Giordano Bruno n° 160-Cesena (FC)
Tel 0547-1932300
Mail: geom.galassi@virgilio.it
Pec: giampiero.galassi@geopec.it



Vista esterna dell'accesso alla proprietà eseguita attraverso l'area cortilizia del fabbricato condominiale di altra proprietà



Vista esterna del fabbricato che ricomprende la porzione immobiliare oggetto di procedura



Vista esterna dell'area cortilizia comune sulla quale la proprietà esecutata ne dispone la quota millesimale




Vista esterna dell'accesso all'appartamento dal portico di proprietà

4




Vista esterna della scala di accesso al piano interrato ad uso servizi annesso all'appartamento

-Geom. Galassi Giampiero-
Via Giordano Bruno n° 160-Cesena (FC)
Tel 0547-1932300
Mail: geom.galassi@virgilio.it
Pec: giampiero.galassi@geopec.it




5




Vista interna dell'appartamento (rifiniture e materiali)



-Geom. Galassi Giampiero-
Via Giordano Bruno n° 160-Cesena (FC)
Tel 0547-1932300
Mail: geom.galassi@virgilio.it
Pec: giampiero.galassi@geopec.it



Vista interna del bagno dell'appartamento



Vista interna delle porte



7

Vista degli infissi esterni



Vista della caldaia

-Geom. Galassi Giampiero-
Via Giordano Bruno n° 160-Cesena (FC)
Tel 0547-1932300
Mail: geom.galassi@virgilio.it
Pec: giampiero.galassi@geopec.it



Vista impianto di raffrescamento (split e macchina refrigerante)



8



Vista interna dei servizi al piano interrato (rifiniture e materiali)

-Geom. Galassi Giampiero-
Via Giordano Bruno n° 160-Cesena (FC)
Tel 0547-1932300
Mail: geom.galassi@virgilio.it
Pec: giampiero.galassi@geopec.it



Vista dell'impianto elettrico in canaline esterne al piano interrato



Vista dell'umidità presente al piano interrato (servizi)