

FOTO ESTERNI



VIA MOLINI DIREZIONE SUD



VIA MOLINI DIREZIONE NORD, CENTRO DI ALFERO



PROSPETTO FRONTE STRADA (est). LA PORZIONE DI BIFAMILIARE OGGETTO DI STIMA E' QUELLA POSTA SUL LATO DESTRO, NON TINTEGGIATA



PORZIONE DEL PROSPETTO NORD



PORZIONE PROSPETTO NORD



PORZIONE PROSPETTO NORD



AMPLIAMENTO PER SOSTEGNO TERRAZZO AL PIANO SUPERIORE, NON REGOLARE, DA METTERE IN PRISTINO MEDIANTE DEMOLIZIONE



CORTE SUL RETRO. I CONFINI MATERIALIZZATI IN LOCO NON SONO STATI VERIFICATI CON RILIEVO TOPOGRAFICO.



CORTE SUL RETRO. I CONFINI MATERIALIZZATI IN LOCO NON SONO STATI VERIFICATI CON RILIEVO TOPOGRAFICO.



VISTA PROSPETTO NORD (a sinistra) E OVEST (a destra) CON TERRAZZO IN PARTE NON REGOLARE



CORTE SUL RETRO E SUL LATO NORD



CORTE SUL RETRO. I CONFINI MATERIALIZZATI IN LOCO NON SONO STATI VERIFICATI CON RILIEVO TOPOGRAFICO.



CORTE SUL RETRO. I CONFINI MATERIALIZZATI IN LOCO NON SONO STATI VERIFICATI CON RILIEVO TOPOGRAFICO.



CORTE FRONTE STRADA



CORTE FRONTE STRADA



NICCHIA CONTATORI GAS, RIFERITI AD ENTRAMBE LE DUE UNITA' ABITATIVE

