

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

RGE 34/2022

PERITO STIMATORE
ARCH. LUIGI SORGENTE



Ingresso su via Ippolito Nievo



La palazzina ha due ingressi di cui uno al n.3



Vista lato monte, al piano secondo.




Balcone sul lato Ovest



Al piano terra una serie di garage in lamiera, non avendo potuto accedere al garage assegnato all'appartamento si è proceduto riprendendo l'esterno del garage che da informazioni assunte presso un'inquilina risulterebbe il primo lato monte.



Cantina al piano seminterrato, non avendo potuto accedere alla cantina, si è proceduto riprendendo l'esterno del locale che da informazioni assunte presso un'inquilina risulterebbe quella indicata.



Ingresso alla corte dove sono situati i garage



Ingresso al piano secondo



Disimpegno, sopra la porta del bagno è visibile il portello di accesso al ripostiglio ricavato all'interno dell'ingresso del bagno



Cucina



Cucina con la caldaia a parete




Piccolo ripostiglio nel corridoio



Portone d'ingresso




Soggiorno



Balcone accessibile dal soggiorno



Persiane scorrevoli, soglie e infissi in cattivo stato



Particolare dell'infisso della cucina e della banchina lesionata



Bagno, molte delle tubazioni sono a vista.



Nell'antibagno è ricavato un ripostiglio, accessibile dal corridoio d'ingresso, l'altezza è ora di cm. 213 circa.



Camera matrimoniale con porta finestra e ringhiera a filo muro



Camera matrimoniale si nota la presenza di tubazioni a vista



Particolare dell'infisso in cattivo stato.