

Corpo A



FOTO 1: complesso immobiliare su via Dalmazia



FOTO 2: ingresso pedonale



FOTO 3: viale pedonale interno



FOTO 4: fabbricato che ospita i beni pignorati



FOTO 5: prospetto nord/ovest del fabbricato



FOTO 6: prospetto nord/est del fabbricato



FOTO 7: androne condominiale verso ingresso



FOTO 8: androne condominiale verso vano scala



FOTO 9: portoncino d'ingresso dell'appartamento



FOTO 10: soggiorno con affaccio sul balcone ad ovest



FOTO 11: soggiorno con vista ingresso



FOTO 13: studio con affaccio ad est



FOTO 14: disimpegno con vista verso portoncino d'ingresso



FOTO 15: disimpegno con vista verso corridoio




FOTO 16: corridoio ovest



FOTO 17: corridoio est



FOTO 18: cucina con affaccio ad ovest




FOTO 19: tinello con affaccio a nord



Foto 20: camera 1 con affaccio a nord



Foto 21: bagno padronale con affaccio a nord



Foto 22: ingresso bagno padronale




Foto 23: secondo bagno con affaccio a nord




Foto 24: ingresso secondo bagno




Foto 25: camera da letto matrimoniale



Foto 26: affaccio ad est della camera matrimoniale



Foto 27: camera 3 con affaccio ad est



Foto 28: particolare termosifone



Foto 29: centralina sistema d'allarme



Foto 30: quadro elettrico, impianto videocitofono e cronotermistato



Foto 31: balcone



Foto 32: particolare infissi esterni



Foto 33: corridoio piano seminterrato




Foto 34: porta d'ingresso cantina di pertinenza



Foto 35: cantina di pertinenza con affaccio ad ovest