



Foto 01



Foto 02



Foto 03



Foto 04



Foto 05




Foto 06



Foto 07



Foto 08



Foto 09



Foto 10



Foto 11



Foto 12



Foto 13



Foto 14



Foto 15




Foto 16



Foto 17



Foto 18



Foto 19



Foto 20



Foto 21



Foto 22



Foto 23



Foto 24



Foto 25



Foto 26



Foto 27



Foto 28



Foto 29



Foto 30

FOTOGRAFIA 1



Tegole sporgenti oltre il canale di gronda e canali intasati dal muschio

FOTOGRAFIA 2



Tegole sporgenti e oscuranti pericolanti

FOTOGRAFIA 3



Oscuranti pericolanti

FOTOGRAFIA 4



Porzione di tetto con diverse aperture nel manto di copertura

FOTOGRAFIA 5



Porzione di tetto con diverse aperture nel manto di copertura

FOTOGRAFIA 6



Tetto, solaio e muri ammalorati, aperture prive di finestre e oscuranti

FOTOGRAFIA 7



Tetto ammalorato, solaio imbarcato e sfondato

FOTOGRAFIA 8




Tetto ammalorato e solai imbarcato

FOTOGRAFIA 9



Trave in legno spezzata e puntellata e tegole sporgenti oltre il canale di gronda

FOTOGRAFIA 10



Trave in legno spezzata e puntellata

FOTOGRAFIA 11



Trave in legno spezzata e tegole sporgenti oltre il canale di gronda

FOTOGRAFIA 12




Tegole deteriorate e sporgenti oltre il canale di gronda

FOTOGRAFIA 13



Tegole deteriorate e sporgenti oltre il canale di gronda

FOTOGRAFIA 14



Solaio e tetto crollati muri ammalorati

FOTOGRAFIA 15



Solaio e tetto crollati muri ammalorati

FOTOGRAFIA 16



Facciata lungo la via Villa Gromo, con intonaco ammalorato

FOTOGRAFIA 17



Facciata lungo la via Villa Gromo, con intonaco e muri in mattoni e sassi