

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Vista complessiva del fabbricato da via Pineta; in evidenza i lati ovest e sud (sulla via)



Vista del fabbricato da via Pineta; in evidenza il lato ovest.



Vista del fabbricato da via Pineta; in evidenza il lato sud e parte del lato est, con le verande.



Dettaglio del lato sud; al primo piano la veranda del sub. 501



Lato sud; in evidenza al primo piano il sub. 502



Il lato ovest, su cui è collocato l'ingresso comune alle tre porzioni immobiliari.