



FACCIATA SUD - FRONTE STAZIONE DI SERVIZIO



FACCIATA OVEST - FRONTE MA BRESCIA



FACCIATA EST - FRONTE VERSO ALTRA PROPRIETA'



FACCIATA NORD



INGRESSO



LOCALE PIANO TERRA



SOGGIORNO



LOCALE RICAVATO PORZIONANDO IL SOGGIORNO ORIGINARIO



LOCALE RICAVATO PORZIONANDO IL SOGGIORNO ORIGINARIO



CUCINA



BAGNO PIANO TERRA



VANO SCALA



CORRIDOIO PIANO PRIMO



LOCALE LAVANDERIA



LOCALE LAVANDERIA – PARTICOLARE SCARICO ESTERNO



BAGNO AL PIANO PRIMO





DISTACCO DELLA TINTEGGIATURA DAL SOFFITTO



DISTACCO DELLA TINTEGGIATURA DAL SOFFITTO



CAMERA DA LETTO 01



CAMERA DA LETTO 02



CAMERADA LETTO 03



CAMERADA LETTO 04



INTERRATO – LOCALE DI SGOMBERO



INTERRATO – LOCALE DI SGOMBERO



INTERRATO - CANTINA



INTERRATO - TAVERNA



DANNI ALLA COPERTURA



DISTACCO DEL RIVESTIMENTO ESTERNO



DANNI BALLATOIO DEL PIANO TERRA



SERRAMENTO ESTERNO ROTTO



DANNI AL BALCONE



DISTACCO DELLA PAVIMENTAZIONE DEL BALCONE





CALDAIA ESTERNA COPERTA DAL VERDE



PAVIMENTO ESTERNO COMPLETAMENTE COPERTO DAL VERDE



SCALA DI ACCESSO AL PIANO INTERRATO POSTA SU ALTRA PROPRIETA'



DANNI PER INFILTRAZIONE ALLA GRONDA