


MAPPA (Google maps)




MAPPA (Google maps)

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



FOTOGRAFIA AEREA D'INSIEME (Google maps)




RICOSTRUZIONE FOTOGRAFICA TRIDIMENSIONALE (Google maps)



Immagini aeree mediante drone



Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometrautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



Immagini aeree mediante drone





Immagini aeree mediante drone





Immagini aeree mediante drone





strada di accesso, mappale 6404



Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



strada di accesso, mappale 6404



cancello di ingresso al mappale 6403, sub. 501



vista sud-est

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



vista sud-ovest



vista est (porzione seminterrata non sanabile e da demolire)



vista nord



portico d'ingresso

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



tettoia di confine

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometrautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it




porzione seminterrata non sanabile e da demolire





cedimento marciapiedi perimetrali





zona giorno al piano terra



Esperto alla stima: **GEOM. LUCA AUTELLI**
 Email: info@studiogeometraautelli.com
 Pec: luca.autelli@geopec.it




zona giorno al piano terra, porzione da sanare (ex autorimessa, mapp 6403, sub. 3)





cucina piano terra





Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - 193/2021 - allegato



piano terra: bagno e scala al piano sottotetto

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



vano scala piano sottotetto

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



piano sottotetto agibile non abitabile che necessita attività di ripristino



GRUPPO EDICOM

Rapporto di stima Esecuzione Immobiliare - 193/2021 - allegato 3



loggia piano sottotetto

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM



piano sottotetto agibile non abitabile che necessita attività di ripristino



GRUPPO EDICOM



piano sottotetto agibile non abitabile che necessita attività di ripristino

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometrautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it

GRUPPO EDICOM



piano seminterrato agibile non abitabile che necessita attività di ripristino





piano seminterrato agibile non abitabile che necessita attività di ripristino



Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometrautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



piano seminterrato agibile non abitabile che necessita attività di ripristino





piano seminterrato agibile non abitabile che necessita attività di ripristino





piano seminterrato agibile non abitabile che necessita attività di ripristino





piano seminterrato agibile non abitabile che necessita attività di ripristino

Esperto alla stima: GEOM. LUCA AUTELLI
Email: info@studiogeometraautelli.com
Pec: luca.autelli@geopec.it



locali seminterrati esterni al sedime dell'edificio, non sanabili e da demolire





locali seminterrati esterni al sedime dell'edificio, non sanabili e da demolire

