

– panoramica dell'impianto

OVERVIEW



Nome impianto

Montaggio

Potenza nominale
(kWp)

Indirizzo

Tecnologia

Conto Energia

Ispezione GSE

A tetto

509,22

Via Olivieri Mandala,
38 - Palermo

Policristallino Photowatt PW-2050 205W

Power One PVI 10 e PVI 12,5

III°

Non ispezionato

Dati impianto

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

DATI PRINCIPALI

TYPE	Impianto a tetto
TILT ANGLE [°]	15°
AZIMUTH ANGLE [°]	10°
POTENZA NOMINALE [kWp]	509.22
YIELD FACTOR STIMATO[kWh/kWp]	1.410
INCENTIVO	III° Conto Energia
FIT ORIGINALE [€/kWh]	0.4220
SPALMA-INCENTIVI ADOTTATA	C (- 7%)
FIT – DATA TERMINE	28/04/2031
PROPRIETA' SUPERFICIARIA / DDS	Proprietà
ISPEZIONE GSE (ANNO E RISULTATO)	Non ispezionato
CONVENZIONE (NUMERO)	O06F25496907 (26/01/2012)
RITIRO DEDICATO (NUMERO)	RID024510 (08/07/2011)
ANALISI OMBREGGIAMENTO	Il generatore fotovoltaico non è condizionato da ombreggiamenti che ne riducano la produzione

ANNO	FIT "COEFFICIENT SPALMA INCENTIVI C"	FIT AGGIORNATA (€/KWH)
2011 (base FIT)	100%	0,422
2024	93%	0,3925
2025	93%	0,3925
2026	93%	0,3925
2027	93%	0,3925
2028	93%	0,3925
2029	93%	0,3925
2030	93%	0,3925
2031	93%	0,3925






Figura 1: Globale impianto



Figura 2: Globale impianto



Figura 3: Globale impianto



Figura 4: Particolare moduli



Figura 5: Particolare moduli



Figura 6: Porzione su tettoia



Figura 7: Porzione su tettoia



Figura 8: Etichetta moduli



Figura 9: inverter



Figura 10: Cavi solari ai quadri stringa interrotti



Figura 11: Quadro con interruttore e cavi asportati



Figura 12: Canaline e tubazioni danneggiate



Figura 13: Moduli danneggiati



Figura 14: Alloggio cabina