



*Il fronte principale (dell'intero edificio) verso vicolo Marzenego.*



*Il portico di ingresso su vicolo Marzenego (civico 6).*



*Problemi di umidità e fessurazioni sul lato est.*



*Il lato nord con la porta del cucinino e problemi di umidità.*



*La "bussola" di uscita sul lato nord e di connessione col magazzino.*



*La continuazione, priva di titolo edilizio, del magazzino nello scoperto a nord.*



*Parte dello scoperto a giardino sul lato nord ed est.*



*I posti auto, senza titolo edilizio, sull'angolo nord-est dello scoperto pertinenziale.*



*Il guardaroba annesso all'ingresso principale.*



*La sala da pranzo vista dal cucinino con la porta che connette con l'ingresso.*



*La sala da pranzo e la porta che porta al cucinino.*



*Problemi di umidità sulla parete di divisione con il cucinino.*



*Il vano cucinino con la porta a nord di uscita sullo scoperto pertinenziale.*



*Il vano cucinino e la porta di connessione con la sala da pranzo.*



*Il bagno con angolo vasca.*



*Il bagno con angolo doccia.*





*Problemi di umidità sul soffitto del bagno.*



*Problemi di umidità nel disimpegno all'uscita del bagno.*



*La camera con l'uscita sulla "bussola" a nord verso il magazzino.*



*La camera singola con le finestre sul lato ovest.*



*Problemi di umidità sulle pareti della camera singola.*



*La camera matrimoniale nell'angolo sud-ovest.*



*Le finestre della camera matrimoniale su vicolo Marzenego.*



*Problemi di umidità sulle pareti della camera matrimoniale.*



*Il garage (sub 3) adibito ad uso lavanderia-stireria.*



*Il garage (sub 3) con la porta di connessione alla "bussola" a nord.*



*Problemi di umidità sul soffitto del locale garage (sub 3).*



*I box in lamiera, senza titolo edilizio, in aderenza al garage (sub 3).*