



Foto 1. Cannello di accesso al secondo piano scantinato



Foto 2. Rampa di accesso al secondo piano scantinato



Foto 3. Rampa di accesso al secondo piano scantinato



Foto 4. Rampa di accesso al secondo piano scantinato



Foto 5. Rampa di accesso al secondo piano scantinato



Foto 6. Rampa di accesso al secondo piano scantinato



Foto 7. Secondo piano scantinato, corsia di transito



Foto 8. Secondo piano scantinato, corsia di transito



Foto 9. Secondo piano scantinato. Box auto antistante la rampa di accesso



Foto 10. Secondo piano scantinato. Box auto attigui al box antistante la rampa di accesso



Foto 11. Secondo piano scantinato. Box auto



Foto 12. Secondo piano scantinato. Foro su solaio di interpiano nell'angolo nord-est dell'autorimessa



Foto 13. Secondo piano scantinato. Foro su solaio di interpiano nell'angolo nord-est dell'autorimessa



Foto 14. Secondo piano scantinato. Foro su solaio di interpiano nell'angolo nord-est dell'autorimessa



Foto 15. Secondo piano scantinato. Foro su solaio di interpiano nell'angolo nord-est dell'autorimessa



Foto 16. Secondo piano scantinato. Foro su solaio di interpiano nell'angolo nord-est dell'autorimessa



Foto 17. Secondo piano scantinato. Zona nord-est dell'autorimessa



Foto 18. Secondo piano scantinato. Zona nord-est dell'autorimessa



Foto 19. Secondo piano scantinato. Zona nord-est dell'autorimessa



Foto 20. Secondo piano scantinato. Zona nord-est dell'autorimessa



Foto 21. Secondo piano scantinato. Corridoio di accesso ai box auto



Foto 22. Secondo piano scantinato. Corsia di accesso ai box auto



Foto 23. Secondo piano scantinato. Box ubicati accanto al blocco ascensori



Foto 24. Secondo piano scantinato. Box ubicato accanto al blocco ascensori



Foto 25. Secondo piano scantinato. Box auto



Foto 26. Secondo piano scantinato. Box auto



Foto 27. Secondo piano scantinato. Box auto



Foto 28. Secondo piano scantinato. Box auto



Foto 29. Secondo piano scantinato. Box auto



Foto 30. Secondo piano scantinato. Box auto



Foto 31. Secondo piano scantinato. Box auto situato nell'angolo sud-est/sud-ovest



Foto 32. Secondo piano scantinato. Box situato nell'angolo sud-est/sud-ovest



Foto 33. Secondo piano scantinato. Box auto. Soffitti deteriorati



Foto 34. Secondo piano scantinato. Intercapedine



Foto 35. Secondo piano scantinato. Blocco ascensori e corsia di manovra



Foto 36. Secondo piano scantinato. Blocco ascensori e corsia di manovra



Foto 37. Secondo piano scantinato. Zona sotto la rampa



Foto 38. Secondo piano scantinato. Zona sotto la rampa



Foto 39. Secondo piano scantinato. Zona sotto la rampa



Foto 40. Secondo piano scantinato. Zona sotto la rampa



Foto 41. Secondo piano scantinato. Zona sotto la rampa



Foto 42. Secondo piano scantinato. Zona sotto la rampa



Foto 43. Secondo piano scantinato. Box adiacente al blocco ascensori



Foto 44. Secondo piano scantinato. Box adiacente al blocco ascensori



Foto 45. Secondo piano scantinato. Zona sotto la rampa



Foto 46. Secondo piano scantinato. Zona sotto la rampa



Foto 47. Secondo piano scantinato. Box auto. Soffitti sfondellati



Foto 48. Secondo piano scantinato. Pozzetti del sistema fognante



Foto 49. Quadro elettrico in fase di costruzione