


PIANTA PIANO SECONDO (sottotetto)

Situazione riscontrata nel corso
dei sopralluoghi del 2023



1382/13
(propr. eseguita)