

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Tribunale di Alessandria

Esecuzione immobiliare n. 10/2016; G.E. Dott.ssa Milani Camilla

C.t.u. Arch. Vincenzo Sciacca



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vincenzo Sciacca".



Foto 01– Prospetto su cortile interno (particella 348)

Particella 91



Foto 02– Prospetto su cortile interno (particella 348)



Particella 91

Foto 03 – Prospetto su Via Cavour (particella 348)



Foto 04 – Via Parsi 2 - Ingresso carraio al cortile interno



Foto 05 – Accesso carraio da Via Parsi 2 – vista da interno cortile



Foto 06 – Particella 91, Subalterni 35 e 36



Foto 07 – Particella 91, Subalterni 35 e 36




Foto 08 – Vano scala condominiale



Foto 09 – Balcone subalterno 12



Foto 10 – Dettaglio tapparelle subalterno 12



Foto 11 – Caldaia subalterno 12



Foto 12 – Dettaglio impianti subalterno 12



Foto 13 – Dettaglio radiatore subalterno 12



Foto 14 – Dettaglio porta interna subalterno 12



Foto 15 – Camera subalterno 12



Foto 16 – Bagno subalterno 12



Foto 17 – Ingresso bagno subalterno 12
(piano primo)

Chiusura porta di accesso alla camera.
Camera "annessa" all'alloggio
confinante.



Foto 18 – Ingresso bagno subalterno 10
(piano rialzato)



Foto 19 – Ingresso bagno subalterno 14
(piano secondo)



Foto 20 – Dettaglio serramento esterno subalterno 12



Foto 21 – Vista cucina subalterno 12



Foto 22 – Ingresso subalterno 10



Foto 23 – Cucina subalterno 10



Foto 24 – Dettaglio caldaia e impianti subalterno 10



Foto 25 – Bagno subalterno 10



Foto 26 – Vista su camera subalterno 10



Foto 27 – Vista su corridoio cantine



Foto 28 – Interno cantine



Foto 29 – Interno cantine



Foto 30 – Ingresso subalterno 16 da cortile interno



Foto 31 – Interno subalterno 16 – locale deposito con accesso da cortile



Foto 32 – Interno subalterno 16 – porzione oggetto di incongruità urbanistica



Foto 33 – Interno subalterno 16 – porzione oggetto di incongruità urbanistica



Foto 34 – Ingresso subalterno 14 (piano secondo)



Foto 35 – Vista su sala/cucina subalterno 14



Foto 36 – Dettaglio caldaia e impianti subalterno 14



Foto 37 – Bagno subalterno 14



Foto 38 – Camera subalterno 14



Foto 39 – Sottotetto – soffitte subalterni 12 e 17 – **suddivisione interna mancante**



Foto 40 – Sottotetto – soffitte subalterni 13 e 14