

**DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL'ESISTENTE**




Fotografia n. 1 = LOTTO 1 CORPO A Vista del Condominio  
del Sole da Via San Giovanni Bosco



Fotografia n. 2 = LOTTO 1 CORPO A Vista dell'ingresso del Condominio del Sole




Fotografia n. 3 = LOTTO 1 CORPO A Vista della porta d'ingresso dell'appartamento



Fotografia n. 4 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna dell'ingresso



Fotografia n. 5 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna di una camera



Fotografia n. 6 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna della cucina



Fotografia n. 7 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna della cucina



Fotografia n. 8 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna del bagno





Fotografia n. 9 = LOTTO 1 CORPO A Vista interna di una camera



Fotografia n. 10 = LOTTO 1 CORPO A Vista del balcone



Fotografia n. 11 = LOTTO 1 CORPO B Vista del box dal cortile del Condominio LEM



Fotografia n. 12 = LOTTO 2 Vista dell'ingresso all'immobile dalla Strada Comunale Virgo Potens



Fotografia n. 13 = LOTTO 2 Vista della rampa interna di accesso all'immobile



Fotografia n. 14 = LOTTO 2 Vista del cortile pertinenziale all'immobile posto ad OVEST



Fotografia n. 15 = LOTTO 2 Vista particolare della scala metallica dalla quale si accede al terreno, non pignorato, situato ad OVEST dell'immobile



Fotografia n. 16 = LOTTO 2 Vista del prospetto NORD






Fotografia n. 17 = LOTTO 2 Vista del prospetto OVEST



Fotografia n. 18 = LOTTO 2 Vista di parte del del prospetto SUD



Fotografia n. 19 = LOTTO 2 Vista interna dell'ingresso al piano terra



Fotografia n. 20 = LOTTO 2 Vista interna del soggiorno al piano terra



Fotografia n. 21 = LOTTO 2 Vista interna della cucina al piano terra



Fotografia n. 22 = LOTTO 2 Vista interna di una camera al piano primo



Fotografia n. 23 = LOTTO 2 Vista interna di un bagno al piano primo



Fotografia n. 24 = LOTTO 2 Vista interna di una camera al piano primo





Fotografia n. 25 = LOTTO 2 Vista interna di un bagno al piano primo



Fotografia n. 26 = LOTTO 2 Vista interna della camera al piano secondo




Fotografia n. 27 = LOTTO 2 Vista del terrazzo al piano secondo



Fotografia n. 28 = LOTTO 2 Vista interna del w.c. al piano secondo



Fotografia n. 29 = LOTTO 2 Vista interna del locale caldaia al piano interrato



Fotografia n. 30 = LOTTO 2 Vista interna della cantina al piano interrato

Isola Sant'Antonio, li 26.09.2023

Geom. Enrico Balduzzi