



FOTO 1 - VEDUTA DA CORSO G. ROMITA



FOTO 2 - VEDUTA NEL CORTILE INTERNO



VANO TECNICO
DA REGOLARIZZARE

VANO TECNICO
DA REGOLARIZZARE

FOTO 3 - VEDUTA NEL CORTILE INTERNO



FOTO 4 - LABORATORIO



FOTO 5 - SERVIZI IGIENICI



FOTO 6 - INGRESSO DA CORSO ROMITA



FOTO 7
SCALA INTERNA PER ACCESSO
AL PIANO PRIMO (ABITAZIONE)



FOTO 8
PORTA INTERNA



FOTO 9



FOTO 10



FOTO 11 - CANTINA

geom. Arpe Paolo

