

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA






Foto 1 – Prospetto dalla Via Montebello



Foto 2 – Prospetto abitazione dal cortile



Foto 3 – Soggiorno PT



Foto 4 – Cucina PT



Foto 5 – Bagno PT



Foto 6 – Umidità di risalita al PT




Foto 7 – Scala interna




Foto 8 – Camera P1



Foto 9 – Locale sottotetto



Foto 10 – Infiltrazioni dal sottotetto



Foto 11 – Prospetto fienile/cantina



Foto 12 – Interno fienile/cantina



Foto 13 – Portico e legnaia