

## DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA




Ingresso particella F.7 n.213



Ingresso F.7 n.213



Cucina F.7 n.213 come da fusione catastale non effettuata da F.7 n.38 sub 3



Bagno F.7 n.213 come da fusione catastale non effettuata da F.7 n.38 sub 3





Esterno F.7 n.38 sub 3 e sub 4



Esterno Soppalco lato soggiorno e scala esterna



Locale non denunciato sottostante soggiorno a piano interrato






Soggiorno p.t.



Camera p.t.



Cantina p.t.



Cantina p.t.





Scala interna




Camera 1° piano



Camera 1° piano



Bagno 1° piano



Fienile 1° piano





Rimessa ex Porticato



Bassi fabbricati (ruderi)



Bassi fabbricati (ruderi)





Vista fabbricato da retro con particelle F.7 n.38 sub 3, sub 4 e sub 5



Terreni



## NUOVA PLANIMETRIA REALIZZATA DA CTU