



L'ingresso Pedonale di Via Camillo Benso di Cavour n.24 - Caresana



L'angolo con Via G. Marconi e il secondo ingresso Pedonale e Carraio - Caresana



Il cortile interno su cui si affaccia il volume non accatastato e non autorizzato



Il cortile interno e il corpo magazzini-depositi - Caresana



Il cortile interno e il wc esterno
Caresana



Il cortile interno il corpo magazzini-depositi e la copertura del corpo non accatastato e autorizzato
Caresana



Il terrazzo che si affaccia sul cortile interno- Caresana -



L'ampio soggiorno al piano terra - Se pure accatastato non si è reperita autorizzazione all'ampliamento e all'apertura dell'ampia superficie finestrata verso la corte interna - Caresana -





Estensione del soggiorno entro volume non autorizzato - Caresana



Ingresso al Piano Terreno - Scala di accesso al Piano Primo Caresana



Servizio Igienico al Piano Terreno
Caresana



Ingresso al Piano Terreno
Caresana



Due viste di camera al Primo Piano
Caresana -





Corridoio disimpegno al Primo Piano Caresana -



Servizio Igienico al Primo Piano Caresana

GRUPPO EDICOM



Camera al Primo Piano- Caresana

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM

GRUPPO EDICOM