


TRIBUNALE DI VERCELLI
ESECUZIONE IMMOBILIARE N° 90/2023 R.G.E.

ALLEGATI ALLA RELAZIONE DEL C.T.U.

Allegato 2

Documentazione fotografica






Vista del condominio da Via Monfalcone



Percorso pedonale di ingresso



Percorso pedonale e area verde



Ingresso pedonale al condominio



Atrio ingresso condominiale



Ascensore al piano



Vano scale comune




Ingresso comune di piano agli alloggi




Ingresso alloggio (su spazio comune)




Ingresso alloggio




Ingresso alloggio (da soggiorno)




Soggiorno/Camera




Soggiorno/Camera




Balcone




Balcone




Vista esterna della finestra Cucina



Soggiorno con ingresso a Cucina



Cucina




Cucina




Cucina (parte ex loggia)



Disimpegno centrale



*Disimpegno centrale (soffitto)
Canalizzazioni impianto di riscaldamento ad aria*




Bagno principale




Bagno secondario




Camera 1 (ingresso)



Camera 1



Camera 2 (ingresso)



Camera 2




Particolare bocchetta di ventilazione Camera 1
imp. riscaldamento ad aria dell'alloggio




Corridoio cantine



Ingresso cantina



Cantina (Interno)




Percorso carrajo di accesso alle autorimesse



Corsia distribuzione alle autorimesse



Autorimessa (portone ingresso)



Autorimessa (interno)